

瀬戸団地地区防災マップ

縮尺1 : 2,800 0 50 100 150m




凡例

- 指定避難所・指定緊急避難場所
- 指定避難所
- 地域の避難場所
- 災害活動用臨時ヘリポート
- AED設置場所

- ### 土砂災害
- 土石流 (特別警戒区域)
 - 土石流 (警戒区域)
 - 急傾斜地 (特別警戒区域)
 - 急傾斜地 (警戒区域)
 - 地すべり (警戒区域)

- 湧水・吹き水
- 転石・落石
- 浸水・湧水箇所
- 崩壊箇所
- 河川・溪流
- 深層崩壊地形・跡地



対岸からの谷により団地の川岸が洗掘されている。流木も危険。

大量の吹き水によりアンカーが飛んだことがある

大雨の時に擁壁から滝のように吹き水がある

平成23年の大雨時に表層崩壊

避難の際の留意点

- 土砂災害警戒区域 (急傾斜地) があります。
- 大型の台風の来襲が事前に分かっている場合は、早めに、地区の避難所や安全な地域 (村外含む) に自主避難することを考えましょう。
- 大雨の際、不安な時には瀬戸生活改善センターへ集まるか、避難が可能な時期に、北和田の武道場、白川渡等への避難を考えましょう。
- 豪雨が続く、避難することが危険な場合は自宅で待機しましょう。(家の中の安全な場所)
- 土石流やがけ崩れの兆候があり、その場にいることが危険な場合は、少しでも安全性が高い場所 (吉野川の橋など) に緊急退避を考えましょう。